

Guide d'identification des moteurs Oximo 40 Wirefree RTS

Dossier Qualité C-8D-22-200

Identification des références moteurs concernées

Reference	DESIGNATION
1025142D	OXIMO40 WF RTS10/12 TH AD+RSOP
1025164D	OXIMO40WFRTS II 10/12 KIT20+AD
1025165D	OXIMO 40WF RTS II 10/12 KIT+AD
1025168D	OXIMO40WF RTSII 10/12+AD ZF54
1025171C	OXIMO40WF RTS II 10/12 KIT 20
1025182C	OXIMO40WF RTSII 10/12KITX40MAC
1025190B	OXIMO40WF RTS II 10/12 KIT ST
1025193C	OXIMO40WFRTSII 10/12KIT ST+AD
1025196C	OXIMO40WF RTSII10/12 ST P20 AD
1025198B	OXIMO40WFRTSII 10/12KIT ST INT
1025200B	OXIMO40WF RTSII10/12KITX20 INT
1025203C	OXIMO40WF RTSII 10/12 P20 ZF54
1038099D	OXIMO40 WF RTS10/12TH RSOP BAR
1038100C	OXIMO 40 WF RTS10/12 UNIT
1241109B	OXIMO40WF RTSII 10/12 ZF54 BAR
1241980B	OXIMO 40 WF RTS II 10/12 X100
1025135D	OXIMO40 WF RTS6/18 TH AD+RSOP
1025163D	OXIMO40WF RTS II 6/18 KIT20+AD
1025167D	OXIMO40WF RTS II 6/18+AD ZF54
1025170C	OXIMO40 WF RTS II 6/18 KIT 20
1025181B	OXIMO40 WF RTSII 6/18KITX40MAC
1025189B	OXIMO40 WF RTS II 6/18 KIT ST
1025192C	OXIMO40WF RTSII 6/18 KIT ST+AD
1025195C	OXIMO40WF RTS6/18 KITP20 ST+AD
1025197B	OXIMO40WF RTSII6/18 KIT ST INT
1025199B	OXIMO40WF RTSII 6/18KITX20 INT

Reference	DESIGNATION
1025202C	OXIMO40 WF RTSII 6/18 P20 ZF54
1025204C	OXIMO40WFRTSII6/18 KITP20ST ZF
1033329D	OXIMO40 WF RTS6/18 TH RSOP BAR
1033330C	OXIMO 40 WF RTS6/18 UNIT
1241108B	OXIMO40WF RTSII 6/18 ZF54 P100
1241979B	OXIMO40 WF RTS II 6/18 X100
1025134D	OXIMO40 WF RTS3/23 TH AD+RSOP
1025166D	OXIMO40WF RTS II 3/23+AD ZF54
1025184B	OXIMO40WF RTSII 3/23KITX40MAC
1025185B	OXIMO40WF RTS II 3/23 KIT20
1025188B	OXIMO40 WF RTS II 3/23 KIT ST
1025191C	OXIMO40WF RTSII 3/23 KIT ST+AD
1030137D	OXIMO40 WF RTS3/23 TH RSOP BAR
1030138C	OXIMO 40 WF RTS3/23 UNIT
1240921C	OXIMO40WFRTS II 3/23 KITX40+AD
1241107B	OXIMO40WF RTSII 3/23 ZF54 P100
1241978B	OXIMO40 WF RTS II 3/23 X100
1241791B	OXIMO 40 WF RTS 03/23 TH STELLA/100
1241792B	OXIMO 40 WF RTS 06/18 TH STELLA/100
1241793B	OXIMO 40 WF RTS 10/12 TH STELLA/10
1241897B	OXIMO 40 WF RTS 10/12 STELLA/10
1241895B	OXIMO 40 WF RTS 3/23 STELLA/100
1241896B	OXIMO 40 WF RTS 6/18 STELLA/100
1033405B	OXIMO 40 WF 06/18 RTS OEM
1038176C	OXIMO 40 WF 10/12 RTS OEM

Dossier Qualité C-8D-22-200

Identification des marques « S000 » sur étiquette moteur



Code « S000 » identifié sur les étiquettes moteurs
La période de fabrication est comprise entre le date code 22067 et 22150

Motorisation à risque



Le code « S000 » n'apparaît pas sur les étiquettes moteurs

Motorisation non impactée



C-8D-22-200